

Aktenzeichen: 408/17 B

Archiv-Nr.:

# Kopfblatt zum Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrungen: BS 1 - BS 9 / DPL 4

Projekt: Borgstedt, AWR - Orientierende Baugrunduntersuchung - Ort: Borgstedt, AWR - Orientierende Baugrunduntersuchung -

Zweck der Bohrung: Baugrunduntersuchung

Auftraggeber: AWR mbH, Borgstedtfelde 15, 24794 Borgstedt

Bohrfirma: P. Neumann Baugrunduntersuchung GmbH&Co.KG, Marienthaler Str. 6, 24340 Eckernförde

Geräteführer: B. Lüdke

Bohrzeit von: 08.01.2018 Bohrzeit bis: 09.01.2018

Maximale Endteufe (unter GOK): 6,00 m

Max. Bohrlochdurchmesser: 80 mm / 5,0 cm² Spitzenquerschnittsfläche

Bohrverfahren: Rammkernsondierung / Leichte Rammsondierung (DPL-5)

Bohrgerät: RKS-Gerät, System Neumann / Künzelstab

Anzahl der Bodenproben: 54

Aufbewahrungsort der Bodenproben: Auftragnehmer

Aufbewahrungszeit der Bodenproben: 3 Monate

Anzahl der Wasserproben: keine

Die Lage der Sondieransatzpunkte: siehe Lageplan (Anlage 1).

Die Höhen der Sondieransatzpunkte wurden auf OK Waage (angen. Höhe +/- 0,00 m) bezogen.

BS 1 + 0,32 m

BS 1a + 0,33 m

BS 2 - 0,01 m

BS 3 + 0,46 m

BS 4 - 0,95 m DPL 4 - 0,95 m

BS 5 - 0,89 m

BS 6 - 0,09 m

BS 7 - 0,20 m


BS 8 + 0,03 m


BS 9 - 1,78 m

Fachtechnisch bearbeitet von: Stefan Kindt, Dipl.-Geol.

am: 09.01.2018

DIPL-ING. PETER NEUMANN Baugrundunterschung GmbH & Co KG Marienthaler Straße 6 2 43 40 ECK TR NFÖRDE Telefon 0 43 51 / 71 36 - 0







WR Baugrunduntersuchung
ofile / DPL-Diagramm
Maßstab: 1 : 100
Anlage 2.1




#### BS 6




#### **BS** 8



#### **BS** 7



#### BS 9



Bauvorhaben: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung								
Aktenzeichen: 408/17 B								
Bezeichnung: Sondierprofile								
Auftraggeber: AWR mbH								
Datum: 08.01. + 09.01.2018	Maßstab: 1:100							
gezeichnet: Sandra Marien	Anlage 2.2							



Bemerkungen:

BS1a/5 w= 15,57%


BS6/2 w= 16,06

Bearbeiter: Arp Datum: 17.01.2018

## Körnungslinie nach DIN 18123

Borgstedt, AWR






Bemerkungen:

## Körnungslinie nach DIN 18123

Borgstedt, AWR

Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG
Marienthaler Straße 6
24340 Eckernförde
Tel. 04351/7136-0 Fax: 04351/7136-71
NEUMANN kontakt@neumann-baugrund.de

Bearbeiter: Arp Datum: 17.01.2018





Prüfungsnummer: 408/17B Entnahmestelle: BS1a/5, BS6/2

Bericht: 408/17B

Anlage: 4

Tiefe: siehe unten

Bodenart: Geschiebelehm

Art der Entnahme: gestörte Probe Probe entnommen am: 01/18

### Wassergehalt nach DIN 18 121

Borgstedt, AWR

Bearbeiter: Arp Datum: 17.01.2018

Probenbezeichnung:	BS 1a/5 3,40 m	BS 6/2 1,50 m
Feuchte Probe + Behälter [g]:	183.30	166.30
Trockene Probe + Behälter [g]:	165.40	150.30
Behälter [g]:	50.40	50.70
Porenwasser [g]:	17.90	16.00
Trockene Probe [g]:	115.00	99.60
Wassergehalt [%]	15.57	16.06



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	denart n			Bemerkungen	E	ntnom Prot	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen		vic yattors	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuges			
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr! schwach feucht			
0,45	b)	schwach reucht						
•	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkel	lbraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	ach	schwach feucht bis nass, Grundwasserspiegel		GP1	0,70		
1,40	b)	•						
	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun hellbra		1.20m			
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig	schwach feucht		GP2	1,50			
1,75	b)	b)						
	c) steif	d)	e) hellbraun					-
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach	n feinsandig, schwach grobs	andig		nass		GP3	2,30
2,50	b)							
_,,-,-	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	aun				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; feinsand sandige Schluffbän	nass		GP4	3,00			
3,10	b)		74					
10 May 10	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	aun				
	f)	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:
von: 08.01.2018
bis: 08.01.2018

_		2	III. III. III. III. III. III. III. III		3	4	5	6
1 Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen		ntnom Prob	mene
m	b) Ergänzende Bemer				Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	4000	Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Outsuges			Kaintoj
	a) Schluff; stark sandig Schichtenwasser!	g, schwach kiesig, schwach t	onig,		feucht bis nass		GP5	3,40
3,70	b)							
	c) breiig bis weich	d)	e) grau					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; sandig, kies	Sondierung bei 4.30 m wegen eines		GP6	4,00			
4,30	b)				Steinhindernisses abgebrochen und zur BS 1a versetzt!			
,,,,,	c) steif	d)	e) grau		schwach feucht			
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	ŋ	g)	h)	i)				
	a)	L						
	b)							
	c)	d)	e)					
	ŋ	g)	h)	i)				
2000-300-2	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:
von: 08.01.2013

Bohru	ng: BS 1a					bis:		1.2018 1.2018
1		2	-		3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge		· ·		Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Insatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter kante
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr! schwach feucht			
0,45	b)				Schwach leucht			
0,40	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkel	braun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	ach	schwach feucht bis nass, Grundwasserspiegel					
1,40	b)				in Ruhe 1.20m Grundwasserspiegel			
	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun hellbra		1.20m			
	ŋ	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig	schwach feucht						
1,75	b)							
1,70	c) steif	d)	e) hellbra	iun				
	f) Geschiebelehm	g)	h)	<b>i)</b> 0				
	a) Mittelsand; schwaci	n feinsandig, schwach grobs	andig	1	nass			
2,50	b)							
2,50	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	aun				
	ŋ	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwac einz. stark sandige	nass						
3,10	b)		11.00.000 pc					
0,10	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbr	aun				
	f)	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	Е	ntnom Prot	nmene oen
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter kante
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuges			Kanto
	a) Schluff; stark sandig Schichtenwasser!	g, schwach kiesig, schwach t	onig,		feucht bis nass			
3,70	b)							
	c) breiig bis weich	d)	e) grau					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; sandig, kies	schwach feucht						
4,35	b)							
4,55	c) steif	d)	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a) Mittelsand; schwach schwach kiesig	nass		GP1	5,5			
6,00	b)							
-,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	ŋ	g)	h)	i) 0				
	a)		1	•				
	b)							
	c)	d)	e)					
	ŋ	g)	h)	i)				
	a)		1					
	b)		6					
	с)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohru	ing: BS 2					von bis:		1.2018 1.2018
1		2		A - 1819-0-1	3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prol	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	oonatiges			kante)
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach (	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr!		GP1	0,30
0,60	b)				schwach feucht			
,,,,,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkel	braun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig wasserführende Sa	nz.	Grundwasserspiegel 0.90m		GP2	1,00		
1,60	b)				Grundwasserspiegel gefallen bis 1.40m schwach feucht			
	c) steif	d)	e) hellbra	un				
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0	y.			
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	n feinsandig, schwach grobsa	andig, schwa	ach	nass	GP3 GP4		2,00 3,00
3,30	b)							
3	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un				
	f)	g)	h)	<b>i)</b> 0				
	a) Mittelsand; schwach einz. kiesige Grobsa	n feinsandig, schwach grobsa andlagen	andig, schwa	ach kiesig,	nass		GP5 GP6	4,50 6,00
6,00	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a)	1)						
	b)							
	c)	d)	e)					
	n	g)	h)	i)				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:

DOIIIU	ing: BS 3					bis:	08.0	1.2018
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prot	
m	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				Kantoj
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr!		GP1	0,50
1,00	b)				schwach feucht			
1,00	с)	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) dunkel	braun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Torf; schwach zerse	a) Torf; schwach zersetzt, schwach gepresst, Pflanzenreste					GP2	1,70
2,30	b)				2.20m schwach feucht			
	c)	d)	e) dunkel	braun				
	n	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; sandig, sch	Grundwasserspiegel 2.80m		GP3	2,60			
2,80	b)	schwach feucht						
2,00	c) steif	d)	e) grau					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	feinsandig, schwach grobs	sandig, schwa	ach	nass		GP4	3,50
4,30	b)	endanes All Villen and Sept.						
4,50	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un				
	n	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig	schwach feucht bis feucht		GP5	4,50			
4,60	b)					i i		
1,00	c) steif bis weich	d)	e) hellbra	ıun				
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohru	ıng: BS 3							1.2018 1.2018	
1		2	****		3	4	5	6	
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	Entnommene Proben			
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe	
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter-	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonsuges			kante)	
	a) Mittelsand; schwach	n feinsandig, schwach grobs	sandig, schwa	ach kiesig	nass		GP6	6,00	
6,00	b)								
0,00	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un					
	ŋ	g)	h)	i) +					
	a)								
	b)								
	с)	d) e)							
	ŋ	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)		E				
	ŋ	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	с)	d)	e)						
	Ŋ	g)	h)	i)					
	a)	I.		ı					
	b)		i.		5				
	с)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	1			1				1	



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit: von: 08.01.2018

Bohru	ıng: BS 4							1.2018 1.2018
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	Е	ntnom Prot	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen		. 176-177 1784)	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuged			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	a) Aufschüttung, Mittel schwach kiesig	sand; feinsandig, humos, sch	nwach grob	sandig,	Ø = 80 - 40 mm Rohr! schwach feucht			
0,40	b)				Schwach leucht			
0,10	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkel	braun				
	f) Aufschüttung, Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Aufschüttung, Gesc schwach tonig, schw	ach kiesig,	Grundwasserspiegel angestiegen bis		GP1	0,60		
0,75	b)				0.60m Grundwasserspiegel 0.75m			
	c) steif	d)	e) grau b	is braun	schwach feucht			
	f) Aufschüttung	g)	h)	i) +				
	a) Mittelsand; schwach anf. einz. stark sand	nass		GP2	1,50			
2,00	b)							
,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	iun				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig Schichtenwasser!	g, schwach kiesig, schwach t	onig,		schwach feucht bis feucht		GP3	2,30
2,60	b)							#
2,00	c) weich	d)	e) grau b	is braun				
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach lagenweise schwac	n feinsandig, schwach grobsa h schluffig bis schluffig	andig, schw	ach kiesig,	nass		GP4 GP5	3,5 5,5
6,00	b)		-					
0,00	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	aun				
	n	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohru	ıng: BS 5					bis:		1.2018 1.2018
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge				Bemerkungen	E	ntnon Prot	
m unter	b) Ergänzende Beme	rkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach g	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr! schwach feucht bis			
0,50	b)				feucht			
.,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunke	lbraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach	ach kiesig	feucht bis nass, Grundwasserspiegel in Ruhe 0.60m		GP1	0,80		
1,50	b)				Grundwasserspiegel 0.60m			
	с)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig Schichtenwasser!	schwach feucht bis feucht		GP2	1,70			
1,85	b)							
	c) weich	d)	e) grau bis braun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach	feinsandig, schwach grobsa	andig, schw	ach kiesig	nass		GP3	3,00
3,85	b)							
0,00	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	aun				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; sandig, sch	a) Schluff; sandig, schwach kiesig, schwach tonig					GP4	4,00
4,50	b)		li li					
7,00	c) steif	d)	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	I .	1	1	1	1	1	1	II.



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

	Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung  Bohrung: BS 5						Bohrzeit: von: 08.01.2018 bis: 08.01.2018			
1	2 3						5	6		
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung	Entnommene Proben							
m unter	b) Ergänzende Beme				Tiefe					
unter Ansatz- punkt	- c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit		e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter		
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				kante)		
	a) Mittelsand; schwach	feinsandig, schwach grobsa	andig, schwa	ach kiesig	nass		GP5	6,00		
6,00	b)									
-,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun							
	f)	g)	h)	i) 0						
	a)				orthographic Thirty					
	b)									
	с)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)									
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)			1						
	b)									
	c)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						
	a)									
	b)									
	с)	d)	e)							
	f)	g)	h)	i)						



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:

1		2			3	4	5	6
Bis m unter	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen	Entnommene Proben					
	b) Ergänzende Beme	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuges			
	a) stark mittelsandig, for kiesig	einsandig, humos, schwach ç	grobsandig,	schwach	Ø = 80 - 40 mm Rohr!		GP1	0,50
0,70	b)				schwach feucht			
G000 2017/200	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunke	e) dunkelbraun				
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig Sandbänder	Grundwasserspiegel angestiegen bis 1.05m		GP2	1,50			
1,90	b)	Grundwasserspiegel 1.20m						
	c) weich bis steif	d)	e) hellbra	iun	schwach feucht			
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig Schichtenwasser!	schwach feucht bis feucht		GP3	2,50			
2,80	b)							
	c) weich	d)	e) helibraun					
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; kiesig, s	nass		GP4	3,50			
3,80	b)							
0400 <b>4</b> 04000000	c)	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) hellbra	un				
	f)	9)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach	nass		GP5	5,50			
6,00	b)							
-,,,,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	iun				
	ŋ	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohru	ohrung: BS 7						von: 08.01.20 bis: 08.01.20		
1	2 3					4	5	6	
Bis		a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen	Entnommene Proben			
m unter	b) Ergänzende Bemerkungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe		
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
	a) stark mittelsandig, h schwach kiesig	numos, schwach feinsandig, s	schwach gro	bsandig,	Ø = 80 - 40 mm Rohr!				
0,40	b)				schwach feucht				
•	c)	d) leicht zu bohren bis mäßig schwer zu	e) dunkel	braun					
	f) Mutterboden	g)	h)	<b>i)</b> 0					
	a) Mittelsand; schwach	schwach feucht bis nass,		GP1	0,70				
1,45	b)	Grundwasserspiegel in Ruhe 0.90m Grundwasserspiegel							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un	0.90m				
	f)	g)	h)	<b>i)</b> 0					
	a) Schluff; stark sandiç	schwach feucht		GP2	1,70				
2,30	b)								
_,	c) steif	d) e) hellbraun							
	f) Geschiebelehm	g)	h)	<b>i)</b> 0					
	a) Mittelsand; schwach einz. Grobsandlage	nass		GP3 GP4 GP5	2,70 4,00 6,00				
6,00	b)								
-,,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f)	g)	h)	<b>i)</b> 0					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrzeit:

Bohrung: BS 8						von: 08.01.2018 bis: 08.01.2018		
1	2				3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung	Entnommene Proben					
m unter	b) Ergänzende Beme				Tiefe			
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	10.7 10.5 19 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1			
	a) Aufschüttung, Mittels schwach kiesig	sand; feinsandig, humos, scl	nwach grob	sandig,	Ø = 80 - 40 mm Rohr! schwach feucht			
0,45	b)	Schwach leucht						
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkel	braun				
	f) Aufschüttung, Mutterboden	g)	h)	<b>i)</b> 0				
	a) Aufschüttung, Geschwach tonig	ach kiesig,	schwach feucht		GP1	0,60		
0,75	b)							
	c) steif bis halbfest	d)	e) hellbraun					
	f) Aufschüttung	g)	h)	i) +				
	a) stark mittelsandig, s	schwach feucht bis nass, Grundwasserspiegel in Ruhe 0.80m Grundwasserspiegel	GP2	GP2	0,90			
0,95	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu e) dunkelbraun bohren			0.80m			
	f) Mutterboden	g)	h)	i) 0				
	a) Torf; schwach zerse	schwach feucht bis feucht		GP3	1,10			
1.25	b)							
1,25	c) weich	d)	e) dunkel	braun				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	nass	C	GP4	2,00			
2,30	b)							
2,30	c)	d) mäßig schwer zu e) hellbraun bohren						
	f)	g)	h)	i) 0				



für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 2

Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung

Bohrung: BS 8

Bohrung: BS 8

Bohrung: BS 8

Bohrung: BS 8

	ing: B5 8					bis:	UO.U	1.2018
1		3	4	5	6			
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bo und Beimengunge	Bemerkungen	Entnommene Proben					
	b) Ergänzende Beme	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
	nach Bohrgut nach Bohrvorgang			Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)	
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
	a) Schluff; stark sandig	, schwach kiesig, schwach	tonig		schwach feucht		GP5	2,40
2,50	b)							
	c) steif	d)	e) grau b	is braun				
	f) Geschiebelehm	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; tonig, schwa	ach sandig, einz. Sandbänd	ler		schwach feucht		GP6	2,80
3,00	b)							
	c) weich bis steif	d)	e) grau					
	f)	g)	h)	i) +				
	a) Mittelsand; schwach feinkiesig	nass		GP7	3,80			
4,60	b)							
•	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra	un				
	f)	g)	h)	i) 0				
	a) Schluff; stark sandig	schwach feucht bis feucht		GP8	5,00			
5,20	b)							
	c) weich	d)	e) grau					
	f) Geschiebemergel	g)	h)	i) +				
	a) Mittelsand; feinsand	nass		GP9	6,00			
6,00	b)							
-,	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau	e) grau				
	f)	g)	h)	i) 0				



f)

g)

#### Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Projekt: Borgstedt, AWR Baugrunduntersuchung Bohrzeit: von: 09.01.2018 Bohrung: BS 9 bis: 09.01.2018 1 2 5 6 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Bis Bemerkungen Proben b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m unter Wasserführung Tiefe Bohrwerkzeuge Ansatzc) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe in m Art Nr nach Bohrvorgang nach Bohrgut Kernverlust punkt (Unter-Sonstiges kante) f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt a) Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, humos, schwach grobsandig, Ø = 80 - 40 mmGP1 0,40 schwach kiesig, Ziegelreste Rohr! schwach feucht b) 0,65 c) d) mäßig schwer zu e) dunkelbraun bohren f) Aufschüttung, g) h) i) + Mutterboden a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach schwach feucht bis GP2 1,00 feinkiesig, schwach mittelkiesig nass, Grundwasserspiegel b) in Ruhe 0.80m 1,65 Grundwasserspiegel 0.80m d) mäßig schwer zu c) e) hellbraun bohren f) g) h) i) 0 a) Schluff; stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig schwach feucht GP3 2,00 b) 2,50 c) weich bis steif d) e) graubraun bis grau f) Geschiebemergel g) h) i) + a) Schluff; stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach feucht bis GP4 3,00 Schichtenwasser! feucht b) 3,60 c) weich d) e) grau f) Geschiebemergel h) i) + a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, einz. nass GP5 4.00 Grobsandbänder GP6 6,00 b) 6,00 c) d) mäßig schwer zu e) hellbraun bohren

h)

i) 0