

Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung für den Bebauungsplan Nr. 288 "Schleswiger Straße"

Schadstufen:		Bewertung und Empfehlung:		Kategorie Eingriff	Ersatz-qualität 3 xv H mdB
0	nicht oder leicht geschädigt	1	Baum höherer Qualität		
1	geschädigt	2	Baum durchschnittlicher Qualität	Kat. 1	12-14
2	stark geschädigt	3	Baum aufgrund von Vorschäden und sonstigen Mängeln nicht erhaltenswert, allerdings z.Zt. Nicht akut verkehrsgefährdend	Kat. 2	14-16
3	sehr stark geschädigt	4	Fällung des Baumes empfohlen unabhängig von vorhabenbezogenen Erfordernissen, aufgrund von Abhängigkeit oder aus Gründen der Verkehrssicherheit	Kat. 3	16-18
4	absterbend oder tot			Kat. 4	18-20

Vitalitätsstufen:	
0	Krone harmonisch geschlossen, fast kein Totholz in der Krone
1	Kronenmantel an wenigen Stellen zerklüftet Wenig Totholz im Dünnast- und Starkastbereich,
2	Vermeht Totholz, Kronenmantel durchsichtig, Bildung einer Sekundärkrone,
3	Absterben von Ästen, Sehr viel Totholz in der Krone

Baum Nr.	Geschützt nach Satzung	Eingriff ja/nein	Gattung / Art	Stammumfang [cm] Kronendurchmesser [m]	Vitalitätsstufe	Schadstufe	Bewertung Empfehlung	Ersatzbaum 12-14	Ersatzbaum 14-16	Ersatzbaum 16-18	Ersatzbaum 18-20	
1	ja	ja	Spitzahorn (Acer platanoides)	94/8,0	1	1	2	1				
2	ja	ja	Ulme (Ulmus glabra)	125/8,0	1	1	2		1			
3	nein	ja	Thuja	62/3,0	3	4	4					
4	nein	ja	Thuja	62/3,0	3	4	4					
5	ja	ja	Spitzahorn (Acer platanoides)	219/12,0	0	0	1				1	
6	ja	ja	Spitzahorn (Acer platanoides)	157/10,0	0	0	1			1		
7	ja	nein	Spitzahorn (Acer platanoides)	251/12,0	0	0	1					
8	ja	nein	Ulme (Ulmus glabra)	188/10,0	2	2	3					
9	nein	nein	Spitzahorn (Acer platanoides)	47/4,0	0	0	2					
10	nein	nein	Spitzahorn (Acer platanoides)	62/4,0	0	0	2					
11	nein	ja	Spitzahorn (Acer platanoides)	62/4,0	0	0	2					
12	nein	ja	Ulme (Ulmus glabra)	62/6,0	1	1	2					
13	nein	ja	Feldahorn (Acer campestre)	47/4,0	0	0	2					
14	nein	ja	Feldahorn (Acer campestre)	31/4,0	0	0	2					
15	nein	ja	Feldahorn (Acer campestre)	31/4,0	0	0	2					
16	ja	ja	Ulme (Ulmus glabra)	157/10,0	2	2	2			1		
17	ja	ja	Ulme (Ulmus glabra)	125/6,0	1	1	2		1			
18			nicht mehr existent									
19	nein	ja	Ulme (Ulmus glabra)	62/6,0	1	1	2					
20	ja	ja	Birke (Betula pendula)	157/12,0	1	2	3			1		
21	nein	nein	Linde (Tilia platyphyllos)	62/4,0	1	1	2					
22	ja	nein	Ulme (Ulmus glabra)	251/16,0	1	2	1					
23	nein	nein	Linde (Tilia platyphyllos)	62/4,0	1	1	2					
24	ja	nein	Linde (Tilia platyphyllos)	94/6,0	1	1	2					
								1	2	3	1	7

Eingriff in nach Baumschutzsatzung geschützten Baumbestand


Laubbäume mit Ausnahme von Obstgehölzen und nichtheimischen invasiven Arten werden nach unten stehendem Schlüssel bewertet.

	U	D	R	Q cm <sup>2</sup>	Verhältnis
Kat. 1	80	25,5	12,7	509,6	2,03
	114	36,3	18,2	1.034,7	
Kat. 2	115	36,6	18,3	1.052,9	1,75
	152	48,4	24,2	1.839,5	
Kat. 3	153	48,7	24,4	1.863,8	1,56
	191	60,8	30,4	2.904,5	
Kat. 4	192	61,1	30,6	2.935,0	

Nadeläume werden nach unten stehendem Schlüssel bewertet.

	U	D	R	Q cm <sup>2</sup>	Verhältnis
Kat. 1	100	31,8	15,9	796,2	2,02
	142	45,2	22,6	1.605,4	
Kat. 2	143	45,5	22,8	1.628,1	1,75
	189	60,2	30,1	2.844,0	
Kat. 3	190	60,5	30,3	2.874,2	1,56
	237	75,5	37,7	4.472,1	
Kat. 4	238	75,8	37,9	4.509,9	

# BAUMBESTAND BP 288 "SCHLESWIGER STRASSE"



M. 1:500

