

NEUMANN Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG . Marienthaler Str. 6 . 24340 Eckernförde

Stadt Eckernförde Der Bürgermeister -Bauamt-Rathausmarkt 4-6 24340 Eckernförde Dipl.-Ing.
Peter Neumann
Baugrunduntersuchung
GmbH & Co. KG
Marienthaler Str. 6
24340 Eckernförde
Tel. 0 43 51 7136-0
Fax 0 43 51 7136-71



02.05.2022

Bauvorhaben 047/22

Bauvorhaben: Eckernförde, B-Plan 75 "Skaterpark"
Altlastenuntersuchungen - Detailuntersuchung der KW-Konzentration um den Aufschluß
BS 4 herum

### 1. Vorgang

Die Stadt Eckernförde plant die innerstädtische Bebauung, bei der es sich u.a. um das B-Plan-Gelände 75 ("Skaterpark") handelt.

Am 28.10.2019 wurde durch die Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG eine orientierende Baugrund- und Altlastenuntersuchung vorgelegt, die u. a. die Untersuchung des B-Plan-Gebietes 75 beinhaltete (unsere Bauvorhaben-Nr.: 319/19). Im Rahmen dieser Untersuchung wurden in einer im Südwesten des Untersuchungsgeländes abgeteuften Kleinbohrung (BS 4) mehrere geruchlich auffällige Bodenproben gewonnen und zu einer Mischprobe zusammengefügt. Gemäß den Zuordnungswerten der LAGA, TR Boden, handelte es sich aufgrund der Kohlenwasserstoff- und der PAK-Konzentrationen um sog. "Z2-Material", d.h., eine aus anthropogenen Stoffeinträgen herrührende Belastung des Bodens – bspw. durch Handhabungsverluste beim Betanken oder beim Schmieren von Gartengeräten - konnte eindeutig nachgewiesen werden.

In einer an die Stadt Eckernförde adressierten Email des Umweltamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 15.04.2020 wurde vorgeschlagen, den Bereich um die BS 4 herum durch vier weitere Kleinbohrungen zunächst organoleptisch, bei entsprechenden Auffälligkeiten auch chemisch zu untersuchen und hierdurch die Kontamination einzugrenzen oder ggf. deren größere Ausdehnung zu erkunden.



Am 28.01.2022 wurde unser Büro durch die Stadt Eckernförde mit der Durchführung der vom Umweltamt vorgeschlagenen weiterführenden Altlastenuntersuchung beauftragt.

### 2 Baugrund

### 2.1 Durchgeführte Untersuchungen

Der Untergrund ist im Bereich des Untersuchungsgeländes am 25.03.2022 durch vier Kleinbohrungen (BS 4.1 bis BS 4.4) bis in eine Tiefe von jeweils 4,0 m u.GOK um den aus dem Jahr 2019 stammenden Aufschluß BS 4 herum erkundet worden.

Die Lage der aktuell abgeteuften Aufschlüsse und der BS 4 sind im Lageplan in Anlage 1 enthalten. Hierin sind auch weitere Aufschlüsse aus der näheren Umgebung dargestellt, die im Rahmen der 2019 durchgeführten Erkundungen abgeteuft worden sind.

Zur Beurteilung des Untergrundes wurden 16 gestörte Bodenproben entnommen, die im Erdbaulabor bestimmt und beurteilt worden sind. Ausgesuchte Bodenproben wurden dem chemischen Labor GBA, Pinneberg übergeben (s. Kap. 3).

### 2.2 Baugrundaufbau

Aus den in der Anlage 2 enthaltenen Bohrprofilen ist ersichtlich, daß in allen Aufschlüssen oberflächlich Aufschüttungen anstehen, und zwar bis in Tiefen zwischen 0,8 m und 1,0 m u.GOK. Hierbei handelt es sich um stark schluffige, humose Mittelsande, die bis zur jeweiligen Endteufe der Aufschlüsse von gewachsenen feinsandigen Mittelsanden unterlagert werden. Organoleptische Auffälligkeiten, die auf mögliche Altlasten im Boden hindeuten, wurden in keinem der Aufschlüsse wahrgenommen. Dieser Befund wurde bei einer ca. 24 h nach Probenahme durchgeführten zweiten Begutachtung durch den Unterzeichner im Probenlager unseres Büros bestätigt.



Um diesen organoleptischen Befund analytisch zu verifizieren, wurden die innerhalb der Aufschüttungen gewonnenen Bodenproben dem chemischen Labor GBA, Pinneberg, zur Analyse auf Kohlenwasserstoffe übergeben.

Die chemischen Analysenergebnisse werden in Kap. 3 dargestellt und interpretiert.

### 2.3 Wasserstände

Grundwasser wurde nach Beendigung der Sondierungen in allen Aufschlüssen angetroffen, und zwar mit Grundwasserflurabständen zwischen 0,25 m und 0,35 m. Bezogen auf mNHN wurden Grundwasserspiegelhöhen zwischen – 0,10 mNHN (BS 4.4) und – 0,27 mNHN (BS 4.3) ermittelt.

### 3 Ergebnisse und Auswertung der chemischen Untersuchungen

Die erbohrten rolligen Aufschüttungsproben wurden bei der GBA mbH hinsichtlich ihres Gehalts an Kohlenwasserstoffen (KW) analysiert.

In den als Anlage 3 beigefügten Analyseprotokollen sind die in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammengestellten Ergebnisse enthalten.

Tabelle 1: Ergebnisse der KW-Analysen der Aufschüttungsproben

Aufschluß / Probennr.	Kohlenwasserstoffe [mg/kg TM]	Kohlenwasserstoffe - mobiler Anteil bis C22 - [mg/kg TM]
4.1/1	< 100	< 50
4.2/1	160	< 50
4.3/1	< 100	< 50
4.4/1	< 100	< 50

Hieraus ist ersichtlich, daß der organoleptische Befund "unauffällig" analytisch weitgehend bestätigt worden ist. Im Aufschluß BS 4.2, ca. 5 m östlich der Kleinbohrung BS 4 abgeteuft,



wurden innerhalb der bis 1,0 m u.GOK nachgewiesenen sandigen Aufschüttung 160 mg/kg TM Kohlenwasserstoffe festgestellt. Diese Konzentration ist gemäß den Vorgaben der LAGA als "Zuordnungswert 0" einzustufen. Aufgrund der nicht nachgewiesenen, besonders mobilen und damit grundwassergefährdenden KW bis zur Kettenlänge C22 kann eine akute Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser auf Basis der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ausgeschlossen werden. Es handelt sich in diesem Bereich demzufolge eher um eine kleinräumige Belastung des Schutzgutes Boden um den Aufschluß BS 4 herum.


Grundsätzlich behält die in unserer Begutachtung aus 2019 gemachte Vorgabe weiterhin ihre Gültigkeit, der zufolge im Zuge der Tiefbauarbeiten anfallender Bodenaushub gemäß den Vorgaben der LAGA PN 98 zu Haufwerken aufzusetzen, repräsentativ zu beproben und zu analysieren ist, um auf Basis der dabei erzielten Ergebnisse die erforderlichen Maßnahmen zur Verwertung / Entsorgung des Bodens vorgeben zu können.

Die Aushubarbeiten im Bereich der BS 4 sind durch einen altlastenerfahrenen Mitarbeiter aus unserem Büro zu begleiten und zu dokumentieren.

Für die Beantwortung eventuell noch auftretender Fragen stehen wir weiterhin gern zur Verfügung.

Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG







## **BS 4.1**




## BS 4.3



## **BS 4.2**



### **BS 4.4**



Bauvorhaben: Eckernförde, Schulweg

Aktenzeichen: 047/22

Bezeichnung: Sondierprofile

Auftraggeber: Stadt Eckernförde

Datum: 25.03.2022 Maßstab: 1:100

gezeichnet: Anlage 2



# Anlage zur zeichnerischen Darstellung nach DIN 4023

# Legende:

# Hauptbodenarten:

0 0	Kies
0 0 0	The second secon
0 0 0	Grobkies
000	Mittelkies
0 0 0	Feinkies
	Sand
	Grobsand
	Mittelsand
	Feinsand
	Schluff
	Ton
	Torf
000	Stein
Z • Z + • +	Blöcke
	Lehm
<u> </u>	Mudde
AA	Aufschüttung
Mu	Mutterboden
/40	Geschiebemergel
/ 0	Geschiebelehm
	Wiesenkalk
	Klei
	Bänderton
-	Braunkohle
ZZN	Steinkohle
11	Lößlehm
	Verwitterungslehm
	Kreidestein
ZZZ	Festgestein
	Kalkstein
	Tonstein
777	Kalkmergel

## Beimengungen:

0	kiesig
0	grobkiesig
0	mittelkiesig
0	feinkiesig
•	sandig
•	grobsandig
	mittelsandig
	feinsandig
**	schluffig
-	tonig
7_	humos
0	steinig
	organisch

# Konsistenzen:



# Grundwasser:

$\nabla$	0,50	
1	1,00	
V	1,50	
<b>V</b>	2,00	

Grundwasserspiegel angebohrt bei 0,50 m
Grundwasserspiegel gefallen bis 1,00 m
Grundwasserspiegel angestiegen bis 1,50 m
Grundwasserspiegel im ausgebauten Bohrloch bei 2,00 m
bzw. Grundwasserspiegel in Ruhe bei 2,00 m





GBA Gesellschaft für B oanalytik mbH · Flensburger Straße 15 · 25421 Pinneberg

Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG



#### 24340 Eckernförde

### Prüfbericht-Nr.: 2022P509427 / 1

Auftraggeber	DiplIng. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG		
Eingangsdatum	08.04.2022		
Projekt	047/22 Eckernförde, B-Plan 75		
Material	Boden		
Auftrag	047/22		
Verpackung	PE Dose		
Probenmenge	ca. 350 g		
GBA-Nummer	22506514		
Probenahme	durch den Auftraggeber		
Probentransport	Kurier (GO)		
Labor	GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH		
Analysenbeginn / -ende	08.04.2022 - 20.04.2022		
Bemerkung	keine		
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.		

Pinneberg, 20.04.2022



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht sowie nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.: Prüfbericht-Nr.: 2022P509427 / 1







Prüfbericht-Nr.: 2022P509427 / 1 047/22 Eckernförde, B-Plan 75 (ki)

GBA-Nummer		22506514	22506514	22506514
Probe-Nummer		001	002	003
Material		Boden	Boden	Boden
Probenbezeichnung		BS 4/1	BS 4/2	BS 4/3
Probemenge		ca. 350 g	ca. 350 g	ca. 350 g
Probeneingang		08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022
Analysenergebnisse	Einheit			
Trockenrückstand	Masse-%	83,2	74,7	78,0
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<100	160	<100
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50	<50	<50

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

GBA-Nummer		22506514
Probe-Nummer		004
Material		Boden
Probenbezeichnung		BS 4/4
Probemenge		ca. 350 g
Probeneingang		08.04.2022
Analysenergebnisse	Einheit	
Trockenrückstand	Masse-%	73,8
Kohlenwasserstoffe	mg/kg TM	<100
mobiler Anteil bis C22	mg/kg TM	<50

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

### Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
Trockenrückstand	0,40	Masse-%	DIN ISO 11465: 1996-12 <sup>a</sup> <sub>5</sub>
Kohlenwasserstoffe	100	mg/kg TM	DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V m. LAGA KW/04: 2009-12ª 5
mobiler Anteil bis C22	50	mg/kg TM	DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V m. LAGA KW/04: 2009-12ª 5

Die mit agkennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: 5GBA Pinneberg